## 作業手順書

作業名	鉄骨塗膜除去・研磨 作成日 2022 年			2022年7月23日	
作業工法等	ベルトサンダーによる塗膜除去・研磨				
使用機器・道具	ベルトサンダー、サンディングベルト、防塵マスク、保護メガネ、防炎シート、消火器など				
作業に必要な資格	無し				
職長名					
作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント			
準備・移動	1) 使用機器の動作確認	・前日に正常に作動するか確認する			
	<ol> <li>作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・作業手順の確認 ・現地 KY の実施</li> <li>3) 現地への移動</li> <li>4) 作業場所の周辺環境の確認</li> </ol>	・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・関係する作業員全員に ・現地の状況に合わせた ・つまずき・転倒に注意 ・第三者への接触に注意 ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・調査に必要な足場、高 確認する	危険予知を する する	行う	
作業	1)調査対象位置の選定	<ul><li>・状況に合わせて使用機</li><li>・調査内容に適した位置</li><li>・機器が設備等へ接触し</li></ul>	を選定する		
	<ul><li>2) 防炎シート・消火器の設置</li><li>3) ベルトサンダー掛け</li></ul>	る <ul><li>・ベルトサンダー掛けの 想定される範囲に防炎</li><li>・ベルトサンダーに手が</li></ul>	シート、消	1火器を設置する	
		る。軍手禁止 ・必要に応じて防塵マス ・50mm×50mm 程度の範囲 #120(粗目)、#400(中目 順番でそれぞれ縦横方 ・サンディングベルト交	ク、保護メ  をサンディ 目)、#10000 向に研磨す	ガネを着用する (ングベルト (細目)の <sup>-</sup> る	

## 作 業 手 順 書

作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント	
片付け・移動	1) 片付け	・残火がないか確認する(約30分)	
		・散水が可能であれば散水する	
		・残置物がないか確認する	
	2) 移動	・つまずき・転倒に注意する	
		・第三者への接触に注意する	

作業状況写真



ベルトサンダー研磨状況



研磨後

## 作業状況例



ベルトサンダー



サンディングベルト

使用機器