

作業手順書

作業名	鋼材種別推定調査	
作業工法等	サムスチールチェックによる鋼材種別推定	
使用機器・道具	サムスチールチェック、ベルトサンダー、養生・復旧道具	
作業に必要な資格	無し	
職長名		
作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント
準備・移動	1) 火気使用届の提出	<ul style="list-style-type: none"> ・ベルトサンダーの使用が火気使用に該当する場合、火気使用届を提出する。
	2) 使用機器の動作確認	<ul style="list-style-type: none"> ・前日に正常に作動するか確認する
	3) 作業前ミーティング	<ul style="list-style-type: none"> ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う
	4) 現地への移動	<ul style="list-style-type: none"> ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する
	5) 作業場所の周辺環境の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・可燃物の有無の確認
作業	1) 調査位置の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・対象物の厚さ（2mm以上）や鋼材温度（5°C～35°C）が測定機器の使用範囲か確認する ・測定箇所の鋼材に電流が流れていなければ、表面が乾燥しているかを確認する
	2) 鋼材の研磨	<ul style="list-style-type: none"> ・防炎シート等で養生する ・鋼材表面の塗装、黒皮、錆等をベルトサンダーにて研磨し、除去する ・ベルトサンダー使用時には、適正な保護具を着用し、巻き込まれ等に注意する
	3) 測定	<ul style="list-style-type: none"> ・プローブを測定面に直角になるように当て、鋼材の電気抵抗値を測定する。 ・測定された電気抵抗値から、鋼材種別を推定する

作業手順書

作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント
作業	4) 復旧	<ul style="list-style-type: none"> ・ロールマスカー等で測定箇所付近を養生する ・錆止めスプレー等にて復旧する
片付け・移動	1) 片付け 2) 移動	<ul style="list-style-type: none"> ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する

作業状況図



ベルトサンダーによる研磨



測定状況

作業状況例



サムスチールチェッカー

使用機器例