



入力ファイルを65度使用に変更


①データ印刷を選択



②報告書一括印刷を選択→設定を選択



③使用探触子を 5 C(Z)10×10A65を選択



※ 4 5 度使用時は備考欄に + 4 5 を入力

※ 7 0 度使用時は備考欄に70を入力 (+ はつけないでください)