



UT報告書作成関係者各位

何度かお願いをしていますが、再度周知お願いします。

●花子でのキープラン・記号説明作成時のお願い●

キープラン、記号説明の引き出し線や白抜き丸は【塗りなし】を選んで下さい。

【透明】を選ぶと、画面や紙に印刷したものは普通ですが、PDFにすると正しく出力されません。①②参照
現在、報告書は全てPDFにして管理しています。（現場からも最後にPDFデータの要求があります。）

記号説明やキープランが正しくPDFに出力されず、

引き出し線や白抜き丸の【透明】を【塗りなし】に直すなどと手間がかかるものがあります。

お手数ですが、記号説明を作成するときに気を付けて【塗りなし】を選んで作成して頂けると助かります。

正しく【塗りなし】を選択されているものもありますが、再度周知をお願いします。

透明




塗りなし
(こちらを選んで下さい)

は【透明】ではなく【塗りなし】を選んで下さい。



CTRL:連続 SHIFT:グループ内選択 TAB:スナップ無

①

食い違い仕口のずれ検査



③ 斜線はもう使用しない。
全て○にする。




引き出し線の

この部分のみ
正しく出カされ
てはい

3. キープラン

2

—+△ N



白抜きに
ならない...

—+△ N

aY5

aY6


aY7

aY8

aX3

aX4

aX5



(塗り)なしを
選択)