

作業手順書

作業名	塗膜剥離	
作業工法等	超音波振動機器による塗膜剥離	
使用機器・道具	超音波振動塗膜剥離マシーン(ソノスプリッターSS-200)	
作業に必要な資格	無し	
職長名		
作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント
準備・移動	1) 使用機器の動作確認 2) 作業前ミーティング • 健康状態の確認 • 保護具・服装の確認 • 作業手順の確認 • 現地 KY の実施 3) 現地への移動 4) 作業場所の周辺環境の確認	• 前日に正常に作動するか確認する • 体調不良の有無の確認 • 適正な保護具の着用 • 関係する作業員全員に周知し相互理解を深める • 現地の状況に合わせた危険予知を行う • つまずき・転倒に注意する • 第三者への接触に注意する • 支障物の確認 • 競合作業の有無の確認 • 電源の位置の確認(100V)
作業	1) 周辺養生 2) 塗膜剥離	• 作業直下床や対象面周囲を養生し、剥離した塗膜の飛散防止措置を行う • 機器ツール先端部を対象面に滑らすように押し当てて塗膜を剥離する • 手元を良く確認し作業する • 対象面以外を傷つけないよう注意する
作業（復旧）	1) 復旧	• 必要に応じて計画書に沿った方法で復旧する
片付け・移動	1) 片付け 2) 移動	• 残置物がないか確認する • つまずき・転倒に注意する • 第三者への接触に注意する

作業手順書

作業状況図



塗膜剥離状況

<作業状況例>



超音波振動塗膜剥離マシーン(ソノスプリッターSS-200)

<使用機器>