

# 作業手順書

作業名	打診調査	作成日	2022年3月10日
作業工法等	打診、ロープアクセス法		
使用機器・道具	打診棒、連続打音検査装置(コンコン)、コンボックス、マスキングテープ、チョーク		
作業に必要な資格	無し		
職長名			
作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント	
準備・移動	1) 使用道具の確認  2) 作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・資格者の確認 ・作業手順の確認 ・現地 KY の実施  3) 現地への移動  4) 作業場所の周辺環境の確認	・打診棒の種類（長さや形状など）の確認  ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認(高所、ピット内作業など) ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う  ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する  ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・状況に合わせて使用道具に落下防止措置を講じる (高所作業など) ・状況に合わせて立入禁止区画設置、上部作業中の明示、第三者誘導などの措置を講じる	
作業	1) 打診調査	・作業計画に準じた打診方法（軌道間隔など）で行う ・必要以上に打診棒を振り回さない ・打診対象部材落下の危険性があるため、作業中は直下の第三者往来、設備などに注意する ・移動時のつまずき・転倒に注意する ・高所での作業中、無理な姿勢で行わない	
片付け・移動	1) 片付け  2) 移動	・残置物がないか確認する ・マーキングの剥し忘れ、消し忘れがないか確認する  ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する	

# 作業手順書

## 作業状況図



歩行範囲での打診状況



連続打音検査装置による打診状況



ロープアクセス法による打診状況



ロープアクセス法による打診状況

## 作業状況例



打診棒



連続打音検査装置

## 使用機器・道具